

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ

ನಂ:ಕಂ.ಲೋಕ್.ಬಿಸಿಡಿ 2523/2018

ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,  
ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:19/03/2019

ನೋಟೀಸು


ವಿಷಯ: ಹೆಚ್.ಎಸ್.ದೊರೈಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುವವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ  
ಕುರಿತು.

--

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶದಂತೆ  
ತಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯ ಪಡಿಸುವುದೆಂದರೆ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರು ಅಬ್ಬಿಗರೆ ಕೆರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ  
ದಿನಾಂಕ: 12-03-2019 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿದ್ದು ಆದೇಶದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ  
ಕ್ರಮ ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:28-05-2019 ರಂದು 3-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ  
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶದನ್ವಯ

  
ಅಪರ ನಿಭಂದಕರು ವಿಚಾರಣೆಗಳು-1 20/3  
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ,ಬೆಂಗಳೂರು

4) The C.E.O., Namma Bangalore foundation, 2<sup>nd</sup> floor, No54, Rockline centre, Richmond  
Road, Bangalore.

2) Sri.R.v.Bhat, Karnataka State Pollution Control Board, Church street Bangalore.

3) Sri.Devaraju.M., Additional Chief Engineer, B W S S B, Cauvery Bhavan, Bangalore

4) Smt.K.L.Gangalakshamma, Assistant Executive Engineer, BWSSB, Bangalore

4) Smt. Bhupradha Executive Engineer(Lakes), BBMP, Bangalore.

5) Sri. S. Rajashekar, Environmental Officer, Regional Office, Bangalore East, KSPCB, Nisarga  
Bhavan, Shivanagar, Bangalore-10.

6) The Tahsildar, Bangalore North Taluk, Bangalore

7) The Joint Director of Land Records, Bangalore North Taluk, Bangalore.

**KARNATAKA LOKAYUKTA : BENGALURU**

No: Compt/Lok/BCD-2523/2018/ARE-1

Date: 12-03-2019

**ORDER**

On behalf of Sri H.S.Doreswamy, who is the Complainant in this case, Sri. Lakshmikanth is present.

2. Sri. M. Devaraju, Additional Chief Engineer, Bengaluru Water Supply and Sewerage Board, Bengaluru (herein after referred to as '**BWSSB**' for short) is present.

Smt. K.L. Gangalakshamma, Assistant Executive Engineer and Sri. K.V.Chetan, Assistant Executive Engineer, BWSSB are present.

3. Sri. R.V.Bhat, Law Officer of Karnataka State Pollution Control Board, Bengaluru (herein after referred to as '**KSPCB**' for short) is present along with Sri. D.R.Kumaraswamy, Deputy Environmental Officer, KSPCB, Bengaluru North and Sri. S. Rajasekhar, Environmental Officer, Regional Office, Bengaluru City East, KSPCB.



4. Smt. Bhupradha, Assistant Executive Engineer (Lakes),  
BBMP is present.

5. Sri. R.V.Bhat, Law Officer has filed a status report  
dated 11-03-2019. It is useful to extract the said status  
report, which reads as here under:

“ಸಂಖ್ಯೆ: ಕರಾಮಾನಿಮಂ/ಬೆಂ-ಉ/ಹಿಪಅ/ಲೋಕಾಯುಕ್ತ/2018-19/952

ದಿನಾಂಕ: 11.03.2019

ಇವರಿಗೆ,

ಅಪರ ನಿಬಂಧಕರು, ವಿಚಾರಣೆಗಳು-1,  
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ,  
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,  
ಬೆಂಗಳೂರು

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್. ಎಸ್. ದೊರೆಸ್ವಾಮಿಯವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಕ್.ಬಿಸಿಡಿ  
2523/2018 ದಿನಾಂಕ. 24.09.2018

\*\*\*\*\*

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ದಿನಾಂಕ: 11.09.2018ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ  
ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಎದುರುದಾರ-2) ರವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಮಂಡಳಿಯ  
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು  
ಮಾನ್ಯರವರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ:

1. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ: ಈ ಕೆರೆಯು ಸುಮಾರು 25 ಎಕರೆ 14 ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು  
ತಿಳಿದುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆರೆಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 12 ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ.




ಕೆರೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 08.03.2019 ರಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ.

- ಈ ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತ ವೀರನಂಜಪ್ಪ ಲೇಔಟ್, ಶ್ರೀನಿಕೇತ್ ಲೇಔಟ್, ವರದರಾಜುನಗರ, ಅಚ್ಚಪ್ಪಲೇಔಟ್‌ನ ಸಿಂಗಪೂರ, ಅಬ್ಬಿಗೇರೆಯ ಉತ್ತರದ ಭಾಗ ನಿಸರ್ಗ ಲೇಔಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 12 ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
- ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ರೊಚ್ಚುನೀರು ಚರಂಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತಿದೆ.
- ಈ ಕೆರೆಯು ಬಿಡಿಎ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
- ವಸತಿಪ್ರದೇಶ ವಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳೂ ಸಹ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶವೂ ಸಹ ಇದೆ. (ಗುರು ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ)
- ಕೆಲವು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತ ಗಿಡಘಾಟಗಳು ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಅಬ್ಬಿಗೇರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯು.ಜಿ.ಡಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ರೊಚ್ಚುನೀರು ನೇರವಾಗಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತಿದೆ.
- ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುರಿದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
- ಕೆರೆಯ ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆದಿರುತ್ತವೆ.
- ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಬಹುಭಾಗ ವಣಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀರು ನಿಂತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
- ದಿನಾಂಕ 23.11.2018ರಂದು ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಕೆರೆಯ ನೀರು "ಡಿ" ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ನೀರನ್ನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೂರ ಮೃಗಗಳ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ("ಇ" ವರ್ಗದ ನೀರು ಅಂದರೆ ಕೃಷಿಗೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಂಪುಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.)

### ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ

ಮಂಡಳಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 75 ಕೆರೆಗಳ ನೀರನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ವರ್ಗೀಕರಣದನ್ವಯ 25 ಕೆರೆಗಳು 'ಡಿ' ವರ್ಗಕ್ಕೂ 50 ಕೆರೆಗಳು 'ಇ' ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಕೆರೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಒಳಚರಂಡಿಗಳಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಗೃಹ ರೊಚ್ಚುನೀರು ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದು ನೇರವಾಗಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ (ಯು.ಜಿ.ಡಿ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ) ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ



BWSSB. He pointed out that completion period of UDG net work for the entire 110 villages is till the end of March 2021. He pointed out that since a comprehensive design is required to be prepared, it is not desirable and practical to install STP for each individual lakes as it would cost huge money and labour. He submits that every effort will be made to complete UGD project within the time specified if not earlier. Sri. R.V.Bhat, Law Officer pointed out that whatever the direction KSPCB is required to give for the purpose of development of the lake and maintain quality of water in the lake, the KSPCB has given.

9. It is needless to point out that BBMP and BWSSB are required to carry out the observation made by KSPCB as a part of the remedial measures that the authorities concerned are required to take and to submit a status report by the next date of hearing with regard to the steps taken.

10. ~~In the light of what is stated about~~, Sri. Lakshmi-  
kanth pointed out that there has been an encroachment of  
a portion of lake bed/lake area. It is necessary to get this

grievance examined. For the said purpose, issue notice to the Tahsildar, Bengaluru North and also the Joint Director of Land Records, to survey Abbigere Lake and verify as to whether there is any encroachment of the lake area/lake bed. If there is any encroachment of the lake bed, it is needless to point out, the Tahsildar is required to take immediate steps for removal of encroachment and assist BWSSB, BBMP and KSPCB to rejuvenate and maintain the lake in all possible manners. The Joint Director of Land Records and Tahsildar, Bengaluru North shall **get the land surveyed by the Surveyor on or before 15<sup>th</sup> of May 2019 and submit the report.**

11. Sri. Lakshmikanth also pointed out that garbages are being stored near the lake and some portion of the lake is being used by some of the residents of the apartment though they have alternative road. He submits that the only way to maintain the lake is to prevent lake area to be used as a road by putting up a compound wall. I find considerable force in the submission of Sri. Lakshmikanth. The BBMP to take effective steps to prevent formation of




any public road in the lake area/lake bed. Sri. Lakshmikanth also pointed out that it is desirable to visit this lake. I find this can be considered after some progress is shown by the authorities concerned and after the next date of hearing.

12. In the mean while, the Complainant is reserved liberty to file an additional statement setting out the details of the steps to be carried out by the authorities, **within two weeks from today**. If such a statement is filed, all the authorities concerned are directed to examine the same and take appropriate steps.

13. Communicate this order to the parties.

List this case **on 28-05-2019 at 03-00 p.m.**

  
(Justice P. Vishwanatha Shetty), 12/5/2019,  
Lokayukta,  
Karnataka State.

AS\*