

ನಂ:ಕಂ.ಲೋಕ್.ಬಿಸಿಡಿ 2527/2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ

ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03/07/2019

ನೋಟೀಸು


ವಿಷಯ: ಹೆಚ್.ಎಸ್.ದೊರೈಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುವವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ
ಕುರಿತು.

--

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶದಂತೆ
ತಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯ ಪಡಿಸುವುದೆಂದರೆ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರು ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಗೌಡನಕೆರೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 26-06-2019 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು,
ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಿ.25-09-2019 ರಂದು 3-00 ಗಂಟೆಗೆ ಗೌ.ಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶದನ್ವಯ


ಅಪರ ನಿಭಂದಕರು ವಿಚಾರಣೆಗಳು-1
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ,ಬೆಂಗಳೂರು

- 1) The C.E.O., Namma Bangalore foundation, 2nd floor, No54, Rockline centre,
Richmond Road, Bangalore.
- 2) Smt. Bhupradha, Assistant Executive Engineer, BBMP, LAKES, Bangalore
- 3) Sri. Devaraj, Additional Chief Engineer, B W S S B Bangalore.
- 4) Sri. Girish Surveyor, Bangalore North Taluk, Bangalore.
- 5) The Tahsildar, Bangalore North Taluk, Bangalore.
- 6) Sri. Bhat, Law Officer, Karnataka Pollution Control Board, Church street, Bangalore.
- 7) The Commissioner, BDA, Bangalore
- 8) The Joint Director of Land Records, K.G.Road, Bangalore
- 9) The Deputy Commissioner, Bangalore Urban Dist, Bangalore.

KARNATAKA LOKAYUKTA, BENGALURU

No:Compt/LOK/BCD-2527/2018 Date : 26-06-2019

ORDER

On behalf of complainant Sri.H.S.Doreswamy, Sri Lakshmikanth is present. He had submitted a status report dated 26-06-2019. It is useful to extract the same, which reads as hereunder:

“ವಿಷಯ :ಮಲ್ಲಸಂದ್ರಗುಡ್ಡಕೆರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ಉಲ್ಲೇಖ :ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರೇಶ ಸಂಖ್ಯೆComp/Lok/
BCD-2527/2018

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖಾ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರಮಲ್ಲಸಂದ್ರಗುಡ್ಡಕೆರೆಯುಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರತಾಲ್ಲೂಕು,ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಮಲ್ಲಸಂದ್ರಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 49 ಮತ್ತು 50 ರಲ್ಲಿಒಟ್ಟು17ಎಕರೆ11ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರುಈ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿರುವಒತ್ತುವರಿಯನ್ನುಗುರುತು ಮಾಡಿತೆರವು ಮಾಡಲು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆನೀಡಿದಆದೇಶದಂತೆ12-10-2018ರಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೆಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದು ಇಂದಿಗೆ 8ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದಿರುತ್ತವೆ. ಸರ್ವೆವರದಿಯನ್ನು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುತಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ವರದಿಯಲ್ಲಿತಿಳಿಸಿರುವಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಕಂದಾಯಕಾಯಿದೆ 1964, ಸೆಕ್ಷನ್ 192 ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಪ್ರಕಾರ(ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ) ಒತ್ತುವರಿದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತುಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದವಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕಾಗಿತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ.
2. ಈ ಕೆರೆಗೆವಲ್ಲಾತರಹದತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನುಕೆರೆಯಅಂಚಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆರೆಯುಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲುಶಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನುತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ.
3. ಕೆರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆರೆಗೆತಂತಿ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಈ ಮೇಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾವುರವರೇಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದುತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.”

2. On behalf of BBMP Smt. Bhupradha, Assistant Executive Engineer is present. She has submitted a status report dated 24-6-2019. It is useful to extract the same, which reads as hereunder:

“ವಿಷಯ: ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್.ಎಸ್. ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ಘನ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1.ತಮ್ಮ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಂ.ಲೋಕ್.ಬಿಸಿ.ಡಿ 2527/2018, ದಿ:05-03-2019 ರ ನೋಟೀಸ್.

2. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 375 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 01/02/2019

3. ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಯುಕ್ತರು/ ಕೆರೆಗಳು/ಪಿ.ಆರ್/55/2019-20, ದಿನಾಂಕ: 07-06-2019

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ಘನ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರಲ್ಲಿ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ದೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಪರ ನಿಬಂಧಕರು, ವಿಚಾರಣೆಗಳು-1, ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ರವರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೆರೆಗಳು ವಿಭಾಗದಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಗುಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.49&50 ರಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಕೆರೆಯು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪಾಲಿಕೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ 2018-19, 2019-20 & 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ನವ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.5.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಗುಟ್ಟೆ ಕೆರೆಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ವರದಿಯಂತೆ ಕೆರೆಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ರೂ. 8.27 ಕೋಟಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ತಿರುವುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಢೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೆರೆಯ ಗಡಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಒಳ ಹರಿವು ಹಾಗೂ ಹೊರ ಹರಿವು ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದನ್ವಯ ರೂ. 5.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಕೆರೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪಾಲಿಕೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸದರಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಕೋರಿ ಉಲ್ಲೇಖ (3) ರಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ರವರನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖ (3) ರ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಸದರಿ ವರದಿಯನ್ನು ಘನ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.”

3. On behalf of BWSSB Sri Devaraj, Additional Chief Engineer is present. He has submitted a status report dated 25-06-2019, which reads as hereunder:

“ವಿಷಯ: ಹೆಚ್.ಎನ್.ದೊರಸ್ವಾಮಿ ರವರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ:- ನಂ:ಕಂ.ಲೋಕ್.ಬಿ.ಸಿ.ಡಿ 2527/2018 ದಿನಾಂಕ:

05-03-2018

!#!


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ರವರು ದಿನಾಂಕ:05-03-2019ರ ಪತ್ರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಗುಡ್ಡೇಕೆರೆಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಗುಡ್ಡೇಕೆರೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿಯು ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಅಯ್ಯಪ್ಪಲೇಟಿಟ್, ರವೀಂದ್ರನಗರ, ಸಂತೋಷನಗರ ಮತ್ತು ರೇವಣನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ 2014ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ನಾಗಸಂದ್ರ 20 ದಶಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಗುಡ್ಡೇಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಮಂಡಳಿಯ ಯಾವುದೇ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆಗಳಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ಕೆಲವು ವಸತಿಗಳಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ/ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವತಿಯಿಂದ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆರೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ತ್ಯಾಜ್ಯ/ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.”

4. Sri Girish, Surveyor is present. He has submitted a report dated 26-03-2019 after surveying the land. The survey report indicates the encroachment. It is needless to point out that the

Tahsildar, Bengaluru North is required to take steps for removal of the encroachment in accordance with law and submit a report before the next date of hearing.

5. Smt. Bhupradha submitted that, at present the lake in question is with the BDA. However, she pointed out that the government has already taken decision to handover the lake to the BBMP, though formal notification has not been issued. She has further submitted that the government has already released rupees five crore for the development of lake, though as per the planning report prepared by them, a sum of Rs.8.27 crore is required for full development of the lake.

6. Sri Devaraj pointed out that the BWSSB in co-operation with the Health Department of the BBMP has to examine the ways & means to prevent the sewage water entering to the lake. He submitted that, he will co-operate with the Health Department of BBMP and take effective steps on that behalf. Smt. Bhupradha is directed to give necessary



instruction to the Health Department of BBMP and co-operate with Sri Devaraj for the purpose referred to above.

7. On behalf of Karnataka State Pollution Control Board, Bengaluru, Sri K.S.Bhat, Law Officer and Sri D.R. Kumaraswamy, Senior Environmental Officer are present. They have submitted a status report dated 26-06-2019, which reads as hereunder:

“ವಿಷಯ: ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್. ಎಸ್. ದೊರೆಸ್ವಾಮಿಯವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಕ್. ಬಿಸಿಡಿ 2413/2018 ದಿನಾಂಕ. 24.09.2018

2. ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಗುಡ್ಡಕೆರೆ (ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ)ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದೂರು ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಕ್. ಬಿಸಿಡಿ 2527/2018

3. ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಕೆರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದೂರು ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಕ್.ಬಿಸಿಡಿ 2528/2018.

ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಗುಡ್ಡಕೆರೆ (ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ) 2527/2018: ಈ ಕೆರೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 25.06.2019ರಂದು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೆರೆಯು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕೆರೆಯು ಚಿವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

- ಈ ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತ ರೇವತಾನಗರ, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಪಶ್ಚಿಮ, ಮತ್ತು ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 12 ಇರುತ್ತದೆ.
- ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಯು.ಜಿ.ಡಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗದ ವಸತಿಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬರುವ ರೊಚ್ಚುನೀರು ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದು ನೇರವಾಗಿ ಈ ಕೆರೆಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತಿದೆ.
- ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳೂ ಸಹ ಇದೆ.
- ಈ ಕೆರೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
- ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಯವರು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೆರೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆಯೇ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತಾರೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗದಲ್ಲ) ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಕೆರೆಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತಿದೆ.

- ಕೆರೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಮಶಾನವನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ರೊಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- ಈ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 24.04.2019ರಂದು ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆರೆಯ ನೀರು "ಡಿ" ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆರೆಯನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿನವರು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ


ಕಲಂ: 15 BWSSB Act 1964 ರಂತೆ ರೊಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾದ ನೀರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಕರ್ತವ್ಯವು BWSSB ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡಳಿಯಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಕಲಂ 63 ಹಾಗೂ 64 ರಂತೆ ರೊಚ್ಚು ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು BWSSB ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಯಮ 2016ರ ಕಲಂ 15ರ ಅನ್ವಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (BBMP) ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ (BBMP) ಮತ್ತು ಬಿಡ್ಲಿಯುಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿಗಳಿಗೆ (BWSSB) ಕೆರೆಗೆ ರೊಚ್ಚುನೀರು ಸೇರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಕೆರೆ ಅಥವಾ ನದಿಗೆ ಸೇರದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರುತ್ತದೆ."

The copy of the status report is given to all the respondents.


8. Sri Lakshmikanth pointed out that at the corner of the lake, there is a place marked/identified by the BBMP for the purpose of segregation of garbage. In the process, most of the dry and wet waste are falling to the lake in the absence of any fencing. This is the matter to be examined by the BBMP and this statement of Sri Lakshmikanth



required to be considered by the BBMP and remedial steps are required to be taken. However, the report submitted by the KSPCB indicates that, effective remedial measures are required to be taken by the BBMP, BWSSB and other authorities. I am sure the concerned authorities will examine the report submitted by the KSPCB and take effective steps. However, it is needless to point out that, the KSPCB also is required to effectively take steps to remedy the problems highlighted by it in its report by the next date of hearing.


9. In my order dated 20-02-2019, I had directed the Tahsildar, Bengaluru North Taluk to removal of encroachment. The Tahsildar, Bengaluru North Taluk is directed to file status report with regard to the steps taken for removal of the encroachment by the next date of hearing.

10. All the respondents are directed to submit status report by the next date of hearing with regard to the steps they have taken to regenerate/develop the lake etc.



Communicate this order to all the parties concerned.

List this matter on 25-09-2019 at 3.00 p.m.


(Justice P. Vishwanatha Shetty)
Lokayukta, State of Karnataka 26/6/2019

ck*

ARE-1)