

1077
87

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ

ನಂ:ಕಂ.ಲೋಕ್.ಬಿಡಿ 2527/2018

ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,
ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:05/11/2018

ನೋಟೀಸು

ವಿಷಯ: ಹೆಚ್.ಎಸ್.ದೊರೈಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುವವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ
ಕುರಿತು.

--

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶದಂತೆ
ತಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯ ಪಡಿಸುವುದೆಂದರೆ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರು ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಗುಡ್ಡೇಕೆರೆ ಕೆರೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 30-10-2018 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು,
ಆದೇಶದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: ~~30-10-2018~~ 22/11/18 ರಂದು 3-00 ಗಂಟೆಗೆ ಖುದ್ದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರ ಮುಂದೆ
ಹಾಜರಾಗತಕ್ಕದ್ದು.

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶದನ್ವಯ



ಅಪರ ನಿಭಂದಕರು ವಿಚಾರಣೆಗಳು-1
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ,ಬೆಂಗಳೂರು

- 1) The C.E.O., Namma Bangalore foundation, 2nd floor, No54, Rockline centre, Richmond Road, Bangalore.
- 2) Sri.H.D.Kumaraswamy, Senior Environmental Officer, Karnataka State Pollution Control Board, Church street Bangalore.
- 3) Sri.M.Devaraj, Additional Chief Engineer, B W S S B, Cauvery Bhavan, Bangalore
- 4) Sri. Amrth Kumar, Exeuctive Engineer, BDA, Bangalore.
- 5) The Joint Director of Land Records, Bangalore Urban Dist.Bangalore
- 6) The Chief Engineer, BBMP, (salid waste), Bangalore.

KARNATAKA LOKAYUKTA, BENGALURU

No.Compt/LOK/BCD-2527/2018/ARE-1

Date : 30.10.2018

O R D E R

Sri Suresh.N.R. representing the complainant is present. On behalf of the BDA Sri Amruth Kumar, Executive Engineer is present. On behalf of BWSSB Sri M.Devaraju, Additional Chief Engineer is present and filed the Status Report dated 29.10.2018. It is useful to extract the said report dated 29.10.2018, which reads as here under –

“ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ರವರು ದಿನಾಂಕ:11-09-2018ರ ಪತ್ರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಗುಡ್ಡೇಕೆರೆಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಗುಡ್ಡೇಕೆರೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿಯು ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಅಯ್ಯಪ್ಪಲೇಔಟ್, ರವೀಂದ್ರನಗರ, ಸಂತೋಷನಗರ ಮತ್ತು ರೇವತ್‌ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ 2014ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ನಾಗಸಂದ್ರ 20 ದಶಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ

ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಗುಡ್ಡೇಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಮಂಡಳಿಯ ಯಾವುದೇ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆಗಳಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆಯಿರುವ ಕೆಲವು ವಸತಿಗಳಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವತಿಯಿಂದ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆರೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.”

2) The report indicates there is no discharge of any polluted substance to the lake, through the pipeline laid by the BWSSB except few small inlets. He pointed out that some of the residents of the area who are not connected in to the sewer net work of the BWSSB are discharging it directly to the storm water open drain which causes pollution in the lake. He submits that this problem can be rectified if a joint inspection is done by the BWSSB and the BBMP and effective steps are taken to plug the discharge of the sullege to the lake letting out into the drain.

3) The report submitted by the Karnataka State Pollution Control Board also shows that the water in the lake is pollutant and there has been encroachment surrounding the area and



solid waste is being dumped around the lake. It is useful to extract the relevant portion of the said report dated 30.10.2018, which reads as follows –

“ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಗುಡ್ಡೆಕೆರೆ (ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ): ಈ ಕೆರೆಯು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕೆರೆಯು ಬಿಡಿಎ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕೆರೆಯು ಸುಮಾರು 8 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಕೆರೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

- ಈ ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತ ರೇವತ್‌ನಗರ, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಪಶ್ಚಿಮ, ಮತ್ತು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 12) ಇರುತ್ತದೆ.
- ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಯು.ಜಿ.ಡಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗದ ವಸತಿಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬರುವ ರೊಚ್ಚುನೀರು ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದು ನೇರವಾಗಿ ಈ ಕೆರೆಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತಿದೆ.
- ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳೂ ಸಹ ಇದೆ.
- ಈ ಕೆರೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
- ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಯವರು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೆರೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತಾರೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗದಲ್ಲಿ) ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಕೆರೆಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತಿದೆ.
- ಕೆರೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಮಶಾನವನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ರೊಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.”



4) Sri Jayaprakash, Joint Director of Land Records submits that the department has identified the encroachment portion. He prays for six weeks time, to complete the job relating to the survey of the boundaries of the lake and encroachment. Time sought is granted. It is useful to extract the his report dated 30.10.2018, which reads as follows –

“ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರ ಮಾನ್ಯ ತಮ್ಮ ನೋಟೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.49, 50 ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಗುಡ್ಡೇಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಒತ್ತುವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ರವರ ಮುಂದೆ ಖುದ್ದು ಹಾಜರಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ತಕ್ಷಣ ಪಾಲನಾ ಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ದೂರುದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ, ಸಿ.ಇ.ಓ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಫೌಂಡೇಷನ್, ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಹಿರಿಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರವರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿ, ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಸಮಯ ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 12-10-2018 ರಂದು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ದಿನಾಂಕದಂದು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಪಬ್ಲಿಶೆಟ್ಟಿ ರವರು ಹಾಜರಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಡಿ.ಎ ರವರ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಜರಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀ ಡಿ.ಆರ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿಯು ಸಹ ಯಾರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಎನ್.ಆರ್, ಸಂಚಾಲಕರು, ಯುನೈಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ಹಾಜರಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ದಿನದಂದು ಮಾನ್ಯ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದದರಿಂದ, ಜಂಟಿ ಅಳತೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ನನಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ. ಕಾರಣ, ಅಳತೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಂದೂಡಿದ್ದು, ಪುನಃ ಅಳತೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 26-10-2018 ಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತದೆ.



ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ರವರು ಸದರಿ ಕೆರೆಯ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳದ ವಾಸ್ತವಾಂಶದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯವರು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಅಳತೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸರ್ವೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಅಂತಿಮ ಜಂಟಿ ಅಳತೆ ವರದಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ತಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು 01 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದೆ.”

5) Sri Gurunandan Rao representing the complainant has expressed his grievance with regard to the maintenance of the lake and discharging polluted substance. In the back drop of his submission, he is given six weeks time to file a detailed statement before the BWSSB, BDA and the Joint Director of Land Records, setting out his grievance and the solution to redress the grievance to protect and maintain the lake. On receipt of such representation, the authorities will examine the same and I am sure, they will take effective measures to the problems that may be pointed out by him.


6) Issue notice to the BBMP, if it is not yet been issued. It is needless to point out that the BBMP is required to take effective steps to prevent dumping of garbage and solid waste



to the lake. It is also needless to point out that the BBMP is under obligation to prosecute the polluter and enforce polluter to pay principle.

List this case on 22nd Januray, 2019 at 3.00 p.m.

Communicate this order to the parties concerned.


(Justice P Vishwanatha Shetty)
Lokayukta
State of Karnataka
30/1/19

*vi

7) Additional Registrar of Enq.1